

CATÉGORIES DE MESURE · IEC 61010

Votre multimètre est-il fait pour l'endroit où vous mesurez ?



Trois lieux, trois catégories.




CAT IV

Origine de l’installation

Compteur et arrivée du réseau.

> Au plus près de la source : l’énergie disponible en cas de défaut est la plus élevée.




CAT III

Distribution du bâtiment

Tableau et circuits fixes.

> Plus on se rapproche de la source, plus la catégorie exigée est haute.



CAT II

Appareils branchés

Sur une prise de courant.

> Le plus loin de la source des trois : la catégorie exigée est la moins haute.

AVANT DE MESURER

Lire le marquage

CAT III	600 V
catégorie	tension

Les deux doivent être **au moins égales** à celles du point de mesure.

Le maillon le plus faible

appareil — **fusibles** — cordons

Cordons et fusibles ont aussi leur catégorie : l'élément le plus faible fixe la limite.

MIMÉLEC
The good sciences

The Good Sciences