
Faire vérifier un instrument : 4 étapes

1



ÉTAPE 1

Votre demande

Indiquez la marque, le modèle, le numéro de série et les points de mesure qui comptent pour vous.

2



ÉTAPE 2

Notre devis

Vous recevez un devis détaillé.

3



ÉTAPE 3

La vérification

Dans notre laboratoire de La Rue-Saint-Pierre, avec des **étalons raccordés COFRAC et DAkkS**.

4



ÉTAPE 4

Le constat

Un constat de vérification en PDF : valeurs mesurées point par point, écarts et résultat de conformité.

MIMÉLEC
The good sciences

The Good Sciences

Jusqu’à

4575 A

Pinces ampèremétriques vérifiées en courant continu comme en courant alternatif.

INSTRUMENTS VÉRIFIÉS

- pinces ampèremétriques
- multimètres
- contrôleurs d’installation
- mégohmmètres
- balances
- thermomètres
- pH-mètres
- manomètres
- hygromètres
- détecteurs de gaz
- luxmètres
- clés dynamométriques
- sonomètres